

**PSC e RUE**

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

**CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI****DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE****COMUNE DI LAMA MOCOGNO  
LOCALITA' VAGLIO****SCHEDA NR. 52****TOPONOMASTICA:**

CASACCIA

**LOCALITA', VIA E NR. CIVICO:**

VAGLIO, VIA CASOLARE N°13-15-23

**NUMERO DI MANUFATTI EDILIZI:**

3

**TIPOLOGIA INSEDIATIVA:**


NUCLEO EDILIZIO RURALE A CORTE APERTA



CONGRUA



INCONGRUA



Localizzazione - CTR 1:5000

**CARATTERI DELLE COSTRUZIONI**

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
RIF. CATASTALI	40	40	40					
FG. MAPP	272	271	269/270					
TIPOLOGIA	AR	ET, SA	AR					
USO IN ATTO	NU	NU	NU					
STATO DI CONSERVAZIONE	CR	MO	BO					
MATERIALI PREVALENTI	EL	EL	EL					
ELEMENTI DI PREGIO	P	/	/					
VINCOLI DI LEGGE								
TIPO DI PROPRIETA'	PR	PR	PR					

**CARATTERISTICHE STORICHE – TESTIMONIALI – AMBIENTALI**

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
VALUTAZIONE DI SINTESI	D	E	E					

**CATEGORIE D'INTERVENTO E DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI**

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
CATEGORIA D'INTERVENTO	RRC C	/	/					
DESTINAZIONE D'USO COMPATIBILI	RU, AR, PE, VE, AT, RA, AG	/	/					

**PSC e RUE**

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

**CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI**

**DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE**

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO  
LOCALITA' VAGLIO**

**SCHEDA NR. 52**

**EPOCA DI COSTRUZIONE:**

Il nucleo risale al XVIII secolo.

**NOTE DESCRITTIVE:**

La u.e. n. 1 è in stato di crollo. Presenta paramento murario in elementi lapidei, aperture riquadrate in arenaria e portale archivoltato con concio in chiave.

Della u.e. n. 2 non rimane ormai che la facciata anteriore, in forte stato di degrado, sul fronte sud. Qui si notano un portale in pietra archivoltato con concio in chiave cuspidato e finestre riquadrate con stipiti e architravi in pietra lavorata.

La u.e. n. 3 presenta una superfetazione sul fronte nord/est. gran parte dell'edificio è stata recuperata di recente. Nell'altra parte si nota lo spigolo della casa, smussato nella metà inferiore per permettere la svolta lungo la strada che attraversava il nucleo e della quale si riconosce ancora il tracciato.

**CARATTERI AMBIENTALI:**

Il nucleo è sito sulla sommità di un poggio e gode di un buon panorama attivo/passivo.

**PSC e RUE**

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

**CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI**


**DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE**

**COMUNE DI LAMA MOCOGLIO  
LOCALITA' VAGLIO**

**SCHEDA NR. 52**



**UNITA' EDILIZIA NR. 1**



**UNITA' EDILIZIA NR. 1**



**UNITA' EDILIZIA NR. 1**



**UNITA' EDILIZIA NR. 1**



**UNITA' EDILIZIA NR. 1**



**UNITA' EDILIZIA NR. 2**

**PSC e RUE**

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

**CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI**

**DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE**

**COMUNE DI LAMA MOCOGLIO  
LOCALITA' VAGLIO**

**SCHEDA NR. 52**



**UNITA' EDILIZIA NR. 2**



**UNITA' EDILIZIA NR. 2**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**

**PSC e RUE**

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

**CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI**

**DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE**

**COMUNE DI LAMA MOCOONO  
LOCALITA' VAGLIO**

**SCHEDA NR. 52**



**UNITA' EDILIZIA NR. 3**