



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



10

UFFICIO TECNICO

Settore : **UFFICIO TECNICO** – DETERMINA N. 30 DEL 01/04/2015

DETERMINAZIONE N° 336 DEL 31.12.15

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IN VIA CENTRO SPORTIVO E SU ATTREZZATURE COMUNALI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il Comune di Montecreto è proprietario di un centro sportivo posto nel Capoluogo in località "Borella", composto da campo da calcio, campi tennis, spogliatoi, prefabbricato ad uso bar e che è di prossima pubblicazione il bando per l'affidamento della gestione dello stesso;

Dato atto che, a seguito sopralluogo, si sono verificate le seguenti situazioni:

- In una porzione del muro di sostegno del piazzale del centro sportivo, prospiciente ai sottostanti campi tennis, son caduti alcuni sassi e il dilavamento della acque meteoriche ha provocato una crepa: risulta necessario rinforzare questa parte e il cordolo di cemento soprastante, ripristinando il muro in sasso e provvedendo poi a sistemare il manto stradale del piazzale con conglomerato bituminoso, al fine di evitare nuove infiltrazioni di acqua. La realizzazione delle opere verrà effettuata con manodopera comunale;
- Gli spogliatoi dei campi da tennis sono dotati di caldaie a metano per il riscaldamento dell'acqua, le stesse devono essere sottoposte a regolare manutenzione ordinaria per la verifica del corretto funzionamento;

Tutto ciò premesso, ritenuto utile intervenire per la sistemazione del muro e per la messa in funzione delle caldaie si sono contattate per brevi vie ditte di fiducia e quelle che si sono dichiarate disponibili sono:

- 1) Fornitura cemento: ditta RIO BETON SPA con sede in Serramazzoni – Via Giardini Sud n. 1854 – P.I.: 00795690361 – per €. 831,00# (I.V.A compresa)
- 2) Fornitura conglomerato bituminoso: ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN Montese – Via Provinciale n. 700 – P.I. 00275260368 – per €. 1.538,00# (I.V.A. compresa);
- 3) Servizio di manutenzione caldaie a gas: ditta A.T.R. di Cappelli D. & C. s.n.c. di Pavullo n/F. – Via Marconi 34 – P.I.: 01876450360 – per l'importo di €. 610,00# (I.V.A. compresa);

Visto l'art. 163 – comma 1 – DLgs. 267/2000 e riconoscendo tali spesa non suscettibili al frazionamento in dodicesimi, in quanto riferite a interventi atti a cautelare la pubblica incolumità;



Vista la propria competenza, ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 02/01/2015, n. 2 con il quale la responsabilità dell'area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Ballotti Giuseppe;

DETERMINA

1) **Di affidare** alle seguenti ditte le forniture/servizi sotto elencati, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 – comma 8 – del D.Lgs. n. 163/2006, e nel rispetto del principio della rotazione, della parità di trattamento, della correlazione delle esperienze con la tipologia delle opere:

- a. Fornitura cemento: ditta RIO BETON SPA con sede in Serramazzone – Via Giardini Sud n. 1854 – P.I.: 00795690361 – per €. 831,00# (I.V.A compresa)
CIG: Z851610160
- b. Fornitura conglomerato bituminoso: ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL CON SEDE IN Montese – Via Provinciale n. 700 – P.I. 00275260368 – per €. 1.538,00# (I.V.A. compresa); CIG: Z851610160
- c. Servizi di manutenzione caldaie a gas: ditta A.T.R. di Cappelli D. & C. s.n.c. di Pavullo n/F. – Via Marconi 34 – P.I.: 01876450360 – per l'importo di €. 610,00# (I.V.A. compresa); CIG: ZC50F71813

al fine di eliminare la situazione di pericolo del muro di sostegno del piazzale di Via Centro Sportivo, descritta in premessa, e di effettuare manutenzione alle caldaie a metano del centro sportivo di nostra proprietà, prima dell'utilizzo da parte di terzi;

- 2) **Di impegnare** la somma complessiva ai seguenti capitoli del bilancio 2015:
- Quanto a €. 831,00# al cap. 830/1: ditta RIO BETON SPA;
 - Quanto a €. 610,00# al cap. 830/1: ditta A.T.R. SNC;
 - Quanto a €. 750,00# al cap. 958/3: ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL;
 - Quanto a €. 788,00# al cap. 830/1: ditta FRANTOIO FONDOVALLE SRL;
- 3) **Di darsi atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Ballotti Giuseppe