in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto


#### CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI

#### DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE

# COMUNE DI LAMA MOCOGNO LOCALITA' MONTECERRETO

## SCHEDA NR. 25

TOPONOMASTICA:									
MONTE BERETTA									
LOCALITA', VIA E NR. CIVICO:									
MONTECERRETO, VIA MONTE BERETTA									
NUMERO DI MANUFATTI EDILIZI: 3									
TIPOLOGIA INSEDIATIVA:									
NUCLEO EDILIZIO RURALE A CORTE CHIUSA									
X CONGRUA INCONGRUA									



Localizzazione - CTR 1:5000

## **CARATTERI DELLE COSTRUZIONI**

NR. UNITA'		1	2	3	4	5	6	7	8
RIF.	FG.	9	9	9					
CATASTALI	MAPP	27	29	28					
TIPOLOGIA		AR, ET	SA	AR					
USO IN ATTO		NU	NU	NU					
STATO DI CONSERVAZIONE		DO	DO	DM					
MATERIALI PREVALENTI		EL	EL	EL					
ELEMENTI DI PREGIO		CP, CO	CP	CO					
VINCOLI DI LEGGE									
TIPO DI PROPRIETA'		PR	PR	PR					

## CARATTERISTICHE STORICHE – TESTIMONIALI – AMBIENTALI

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
VALUTAZIONE DI SINTESI	C	D	D					

## CATEGORIE D'INTERVENTO E DESTINAZIONI D'USO COMPATIBILI

NR. UNITA'	1	2	3	4	5	6	7	8
CATEGORIA D'INTERVENTO	RRC B	RRC C	RRC C					
DESTINAZIONE D'USO COMPATIBILI	RU, AR, PE, VE, AT, RA, AG	RU, PE, VE, AT, RA	RU, AR, PE, VE, AT, RA, AG					

Compilatore: CORRADO GIACOBAZZI

Data: 27/12/2003

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

#### CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI

#### DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE

# COMUNE DI LAMA MOCOGNO LOCALITA' MONTECERRETO

SCHEDA NR. 25

## EPOCA DI COSTRUZIONE:

Il nucleo risale probabilmente al XVII secolo.

### **NOTE DESCRITTIVE:**

Nonostante lo stato di degrado avanzato degli edifici, la u.e. n. 1 possiede ancora i caratteri tipologici originali: la copertura a padiglione in piane, il paramento murario in elementi lapidei faccia a vista (ormai sono rimaste solo tracce dell'antico intonaco) e i tre livelli di finestre, riquadrate con arenarie scolpite.

Le u.e. n. 2 e 3 presentano interventi successivi con aggiunte di laterizi, per la ricostruzione del tetto.

### **CARATTERI AMBIENTALI:**

Il nucleo non presenta caratteri ambientali di rilievo.



Compilatore: CORRADO GIACOBAZZI Data: 27/12/2003

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

#### CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI

### DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE

# COMUNE DI LAMA MOCOGNO LOCALITA' MONTECERRETO

# **SCHEDA NR. 25**



UNITA' EDILIZIA NR. 1



UNITA' EDILIZIA NR. 1



**UNITA' EDILIZIE NR. 1-2** 



UNITA' EDILIZIA NR. 1



**UNITA' EDILIZIE NR. 1-2-3** 



UNITA' EDILIZIA NR. 2



Compilatore: CORRADO GIACOBAZZI Data: 27/12/2003

in forma associata dei Comuni di Lama Mocogno - Sestola - Montecreto

### CENSIMENTO INSEDIAMENTI ED EDIFICI RURALI

### DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE - AMBIENTALE

# COMUNE DI LAMA MOCOGNO LOCALITA' MONTECERRETO

# **SCHEDA NR. 25**



UNITA' EDILIZIA NR. 1-2



**UNITA' EDILIZIE NR. 1-2-3** 



UNITA' EDILIZIA NR. 3

Compilatore: CORRADO GIACOBAZZI

Data: 27/12/2003