



comune di Fiumalbo
provincia di Modena

via capitano Coppi 2
41022 Fiumalbo (MO)
Tel. 0536 73922
Fax 0536 73074
www.fiumalbo.info

P.I. 00627060361
C.F. 83000910360
orario di apertura:
da lunedì a sabato
dalle 8.30 alle 13.00

Prot. N° 233/2018

Fiumalbo li, 30/01/2018

ORDINANZA N° 10/2018

Alla Cittadinanza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il verificarsi di un forte fenomeno di dissesto idrogeologico in Via Selve località "La Valle"; in particolar modo si è creata una voragine che interessa la sede stradale di una laterale di Via Selve, località "La Valle", precludendone l'utilizzo.

RICHIAMATA la "Relazione di sopralluogo" prot.666/2018 del Corpo Unico Polizia Municipale Unione Comuni del Frignano.

VERIFICATO da sopralluogo in data odierna un aggravamento della situazione, nel tratto di sede stradale interessata dal dissesto.

RILEVATA quindi la necessità di istituire il divieto di transito nel suddetto tratto di strada, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza nell'area interessata dal dissesto.

VISTO il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.92 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

CONSIDERATO il T.U.E.L. D. Lgs. N° 267/2000;

ORDINA

1. **DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI TRANSITO** in Via Selve, località "La Valle", fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale di Via Selve interessata dal dissesto.
2. **ALL'UFFICIO TECNICO Comunale** di installare apposita segnaletica stradale diurna e notturna e di mettere in sicurezza l'area nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza.

L'Ufficio P.M. e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare nei modi di legge quanto prescritto dalla presente ordinanza.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**
Arch. Caruso Giuseppe